



異容量V結線(変V)三相対応lor漏れ電流計


MCLV-840IR




■ 異容量V結線図

lorの測定は本来、電路の静電容量がバランスしていることを前提条件に正しい測定が可能でした。 しかしながら、異容量V結線の動力回路においては、その結線の性質上C相の静電容量による電流が邪魔をするため、 lorを測定できませんでした。

本器は独自の理論で電路に影響している静電容量分の電流を除去し、lorの測定を可能にしました。





異容量V結線動力回路への静電容量分の影響



【絶縁不良がない場合】

loc/C 0.5mA 〔表示例〕 lo:0.5mA lor:計測不能

【 b相の絶縁不良の場合 】

loc/C 0.5mA 1.0mA lor/B lo:1.5mA lor:計測不能

【a相の絶縁不良の場合】

lor/A 0.5mA 1.0mA

〔表示例〕 lo:0.5mA lor:計測不能

【c相の絶縁不良の場合】

▲ lor/C 1.0mA loc/C 0.5mA

〔表示例〕 lo:1.12mA lor:計測不能



静電容量分(loc)の

MCLV-840IR

【 絶縁不良がない場合 】

loc/C 0.5mA lo:0.5mA lor:0.0mA

【 b相の絶縁不良の場合 】

loc/C 0.5mA 1.0mA lor/B

〔表示例〕 lo:1.5mA Ior: 1.0mA

【a相の絶縁不良の場合】

lor/A loc/C 0.5mA 1.0mA

〔表示例〕 lo:0.5mA Ior: 1.0mA

【c相の絶縁不良の場合】

lor/C 1.0mA loc/C 0.5mA

〔表示例〕 lo:1.12mA Ior: 1.0mA



静電容量分(loc)の

※本カタログの内容は、予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

MULTI Let's Create New Concepts of

マルチ計測器株式会社

TEL 03-3251-7013(代) FAX 03-3253-4278

社 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町 1-26 秋葉原村井ビル 7F 大阪営業所 〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中 3-6-12 ナンバグランドビル 701 号

TEL 06-4395-5022

http://www.multimic.com

E-mail: otoiawase@multimic.com

FAX 06-4395-5940